



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ


Осипович Дарья Андреевна daria.osipovich.pnrpu@gmail.com

Технологическая подготовка производства

- Планирование ТПП;
- Отработка конструкции на технологичность;
- Технологическое проектирование (разработка технологических маршрутов объекта производства, разработка и типизация технологических процессов);
- Выбор оборудования;
- Выбор и проектирование оснастки;
- Нормирование.

Основные процессы в машиностроении

 Механическая обработка • Сборка





Три уровня автоматизации проектирования ТП

Первый Автоматизация оформления технологической

документации (маршрутные, операционные карты и

другие документы).

Второй Автоматизация поиска и расчетных задач.

Третий Автоматизация принятия сложных логических решений

Станок с ЧПУ – основа современного производства

- Обеспечивает высокую точность размеров получаемых поверхностей (до 3 квалитета);
- Может выполнять обработку без участия оператора в режиме 24/7.
- •Обработка детали осуществляется по заранее подготовленной УП.



Способы разработки управляющих программ (УП)


- Ручной набор кода;
- Ручные перемещения узлов станка в режиме обучения;
- Программирование на стойке с помощью циклов;
- Генерация УП на основе трехмерной модели в САМ системе.

High-end CAΠP

Обеспечивают СКВОЗНОЕ параметрическое проектирование, основываясь на концепции «Мастер-модели». Имеют большое количество специализированных модулей для решения профессиональных


Представители:

- NX (Unigraphics);
- Creo (ProEngineer);
- CATIA




Модульная структура САПР


CAD - **автоматизированное конструирование**




одм автоматизированное производство



САЕ - инженерные расчеты





Решаемые задачи




 Характерные особенности каждой области технологического проектирования находят отражение в специализации модуля «Обработка».

Порядок работы в САМ-

системе


 Подготовка конструкторской модели.

- Выбор и проектирование средств технологического оснащения.
- Моделирование переходов обработки детали на станках с ЧПУ.
- Верификация полученных траекторий перемещения инструмента.
- Генерация управляющей программы для станка.




```
$
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T02 M06
N0040 G0 G90 X34.6301 Y38.0471 S0 M03
N0050 G43 Z10. H02
N0060 Z-9.7
N0070 G1 Z-12.7 F250. M08
N0080 G41 X31.1377 Y41.7249 D02
N0090 G3 X25.1377 Y33.9789 I2. J-7.746
N0100 G1 Y21.3415
N0110 G3 X25.9657 Y18.9046 I4. J0.0
N0120 G2 X31.4486 Y8.1819 I-26.328 J-20.2257
N0130 G1 X32.259 Y5.469
N0140 X35.087 Y5.3315
N0150 G3 X43.1139 Y5.1365 I8.0268 J165.0912
N0160 G1 X54.3078
N0170 G3 X62.0538 Y11.1365 I0.0 J8.
N0180 G40
N0190 G1 X58.376 Y14.6289
N0200 Z-9.7
N0210 G0 Z10.
N0220 M02
```

Последовательность




Интерфейс модуля NX CAM



Навигаторы станка, элементов обработки и

Создание новой модели обработки



Инструменты подготовки моделей для обработки

- Инструменты технологического анализа;
- Создание WAVE копии;
- Создание дополнительной геометрии и заплаток;
- Инструменты редактирования кривых и граней.



Анализ геометрии

- Измерения;
- Анализ геометрические свойства;
- Анализ «Помощник ЧПУ» позволяет выполнить оценку глубины плоских уровней, радиусов скруглений и уклонов вертикальных стенок;



Синхронное моделирование при подготовке моделей к обработке

Решаемые задачи:

- Удаление
 элементов, не
 обрабатываемых на
 данной операции;
- Создание модели заготовки.

Часто используемые функции:

- Смещение области;
- Замена грани;
- Изменение размера грани;
- Удаление грани.

4 вида навигатора операций

Вид

Неиспользуемые объекты

CAVITY_MILL

Вид программ

🗝 🖁 Вид геометрии

№ Вид инструментов

Поиск объекта

Применить фильтр

Создать фильтр

Раскрыть все

В Свернуть все

Столбцы

Свойства

🦌 Экспорт в браузер

Разморозить столбец

Экспорт в электронную таблицу

Вид методов обработки

CAVITY MILL COPY

NC PROGRAM

□ · ¥ □ 1234

операций

Смен... Тра

Навигатор операций - Порядок программь

Вид инструментов

Навигатор операций - Станок

📳 Неиспользуемые объекты

CAVITY_MILL

▼ CAVITY_MILL_..

GENERIC MACHINE

CARRIER

□ < POCKET_01</p>

POCKET 02

▼ POCKET 03

✓ POCKET_04

✓ POCKET 05

POCKET 06

POCKET 07

✓ POCKET 08

▼ POCKET_09

✓ POCKET_10
✓ POCKET 11

C POCKET_12

POCKET 13

POCKET 14

✓ POCKET_15

✓ POCKET 16


POCKET 17



Вид геометрии




Вид методов обработки




Элементы модели обработки в NX


- 1. Система координат
- 2. Деталь
- 3. Заготовка
- 4. Инструмент
- 5. Приспособление



Система координат станка (СКС)

- CKC имеет оси XM, YM, ZM;
- Обозначается MCS_MILL для фрезерной обработки и MCS_SPINDEL для токарной обработки;
- Точка начала СКС нулевая точка УП;
- Допускается задание поверхности безопасности.







Деталь и заготовка (WORKPIECE)

Деталь - тело из мастермодели;


Варианты построения заготовки:

- Ограничивающий блок/цилиндр;
- Геометрия тела из сборки;
- 555






Режущий инструмент



- Располагается в одной из ячеек магазина;
- В зависимости от создаваемой обработки доступны различные подтипы инструмента;
- Описывается параметрами или твердотельной моделью.

Операции




Требует задания:

- Обрабатываемой геометрии;
- Параметров инструмента;
- Стратегии и параметров обработки;
- Режимов резания и станочных функций

Для актуализации сделанных изменений необходимо **Генерировать** операцию.

Верификация


Доступны режимы просмотра траектории и удаления материала, а такж симуляция работь станка.



Режимы удаления материала

2D динамика:

- Разный цвет для разных операций;
- Нет возможности вращения модели.



3D динамика:

- Поддерживает вращение и масштабирование модели.
- Имеет опции настройки Заготовки в Процессе обработки (ЗвПО)
- ЗвПО может быть сохранена как фасетное тело.

2,5D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА


Обработка плоских граней

- Основные команды фрезерной обработки плоских граней сгруппированы в категории:
- MILL_PLANAR обработка плоских граней на основе контуров без учета тела;
- **2,5D_MILLING** обработка плоских граней с учетом заготовки в процессе обработки на нескольких установах.

MILL_PLANAR


Группа команд Face_Milling реализует чистовую обработку плоских граней:

- FACE_MILLING_AREA обработка граней, заданных областью резания;
- **FACE_MILLING** обработка граней, заданных с использованием границ;
- FACE_MILLING_MANUAL обработка граней с возможностью задания различных шаблонов резания для различных граней.




PLANAR_MILL


- Работает с границами вместо граней твердого тела;
- Задается сторона обрабатываемого материала и глубина обработки;



ZLEVEL_PROFILE

Команды ZLEVEL_PROFILE и
ZLEVEL_CORNER из группы
MILL_CONTUR используется
для получистовой и чистовой
обработки наклонных
поверхностей.





Обработка отверстий

Осевые операции


Тип


drill

Подтип операции

- Тип операций: Drill.
- Базовая операция сверление, остальные получаются выводом различных циклов (5).

• Отверстие определяется






Фрезерная обработка отверстий


Для обработки отверстий используются две фрезерные операции:

- **HOLE_MILLING** фрезерная обработка отверстия;
- THREAD_MILL фрезерование резьбы в отверстии;




HOLE_MILLING

- Для задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;
- Используются спиральный и винтовой шаблоны резания;
- Моделирование выполняется без учета геометрии заготовки.



THREAD_MILL

- Для задания операции требуется определение геометрической группы HOLE_BOSS_GEOM;
- Моделирование выполняется на основе параметров символической резьбы указанной в САD модели или заданных в явном виде;




3D ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Обработка криволинейных граней

- Основные команды фрезерной обработки криволинейных граней сгруппированы в категории:
- MILL_CONTUR фрезерная обработка криволинейных граней на основе геометрии твердого тела;


Черновая обработка CAVITY_MILL

- Используется для удаления большого количества материала.
- Задействует 2,5 оси обработка по плоским уровням.
- В группе геометрии обязательно задание детали и заготовки, опционально области резания, границ обрезки и контрольной геометрии.
- В настройках траектории задаются методы, шаблоны, уровни и параметры перемещения инструмента




Уровни резания

- Определяют плоскости движения инструмента.
- Уровни резания могут быть разбиты на диапазоны по границам геометрических зон или координатам Z.



Шаблоны резания

- Определяют закон перемещения в пределах плоскости.
- Шаблон «**Вдоль детали»** наиболее часто используется для открытых областей.
- «Вдоль периферии» для закрытых областей.
- «Профиль» для чистовой контурной обработки.
- «Зиг» и его вариации для плоских участков.
- «Трохоидальный» при высокоскоростной обработке




Параметры резания

• Применяются только к рабочим ходам – когда инструмент контактирует с материалом заготовки (голубые участки траектории).

 Позволяет влиять на направление резания, припуски к профилю;


обход углов; переходы между областями резания; контроль резания по воздуху и столкновений



Вспомогательные

перемещения

• Определяют траекторию и параметры перемещения инструмента без резания (белый и желтый участки траектории), переходы между участками траектории и опции маневрирования.



3-осевое контурное фрезерование


- На основе управляющей геометрии из модели создается Управляющий шаблон
- Инструмент помещается в управляющую точку и осуществляется поиск точки контакта.
- Точка контакта и точка центра инструмента




Контурные операции MILL_CONTUR

- 1 **FIXED_CONTOUR** базовая контурная операция с фиксированной осью инструмента;
- 2, 3 CONTOUR_AREA, CONTOUR_SURFACE_AREA вариант операции, где управляющая геометрия задается областью обработки или управляющими поверхностями;
- 4 **STREAMLINE** вариант операции, где управляющая геометрия обычно также является областью обработки, но на основе этой геометрии формируются так называемые линии потока;
- 5, 6 CONTOUR_AREA_NON_STEEP, CONTOUR_AREA_DIR_STEEP, операция CONTOUR_AREA с включенным функционалом выделения ненаклонных и наклонных участков соответственно;
- 7, 8, 9 FLOWCUT_SINGLE, FLOWCUT_MULTIPLE, FLOWCUT_REF_TOOL операции поиска и доработки вогнутых углов на детали.

Методы обработки: область резания







- Настройки метода управления «Область обработки» соответствуют ранее изученным, например для CAVITY_MILL
- Используются дополнительные шаблоны резания и варианты врезания.
- Допускается использовать фиксированную наклонную ось инструмента.

Методы обработки: STREAMLINE

- Шаблон резания определяется **линиями потока** по граничным ребрам граней или кривым, выбранным вручную.
- Используется для высокоскоростной 3х и 5ти осевой обработки.







Гравировка текста

Есть 3 способа гравировки текста:


- Контурный **CONTOUR_TEXT**
- Плоский PLANAR_TEXT
- **FIXED_CONTOUR** с методом управления «**Линии/точки**».
- Модель смещается на глубину текста.






ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Токарная система координат





Рабочая геометрия WORKPIECE



Основывается на применении границ в плоскости, а не твердых тел. Является 2D обработкой.


Определение области обработки





Геометрия маневрирования

Для перемещений **без резания** до или после траектории инструмента, чтобы избежать столкновений с деталью или прижимами




Перемещения маневрирования, где: 1 - Точка <u>From</u>; 2 - Начальная точка; 3 - Точка возврата; 4-Точка <u>Golfome</u>; 5 - Радиальная плоскость безопасности; 6 - Осевая плоскость безопасности




Токарный инструмент






- Проходные резцы с различными углами пластины: внутренние и наружные
- Канавочные резцы
- Резьбовые резцы
- Фасонные резцы
- Сверла

Торцевая обработка



Выполняется для удаления материала по линиям, перпендикулярным оси вращения заготовки.


Черновая обработка



Может быть приближена к форме чистовой геометрии за счет угла наклона траектории


Состоит из простых прямолинейных проходов по определенной координате диаметра.


Обычно осуществляется в несколько проходов.



Профильная обработка


- Чистовая обработка с возможным перемещением инструмента по двум осям одновременно.
- Может выполняться непрерывно или по одному из шаблонов, определяющих последовательность проходов.






Обработка канавок (проточек)


Обработка углублений на профиле детали специальным инструментом





Частным случаем обработки канавок является отрезка – завершающая операция для отделения детали от прутка.

Постпроцессирование



Получение полного текста управляющей программы для обработки детали на станке с ЧПУ на основе модели обработки выполняется с ПОМОЩЬЮ специального транслятора – постпроцессора, определяющего соответствие между командами в модели и кодами управления

Тенденции развития САМ систем

- Гибкое управление осью инструмента при многоосевой обработке деталей сложной формы (лопатки, крыльчатки, блиски, шнеки и др)
- Автоматическое распознавание типовых элементов простых моделей и оптимизация времени их обработки

