

РАЗБОР ПОЖАРА
произошедшего 3 апреля 2015 года в 4-х этажном
жилом доме по адресу: г. Аксай
ул. Садовая, 20

Схема расположения объектов на местности



Схема расположения источников наружного противопожарного водоснабжения



**Таблица расположения и техническое состояние
ближайших источников наружного противопожарного
водоснабжения в районе места пожара**

№ п/п	№ ПГ	Диаметр водопроводной сети (мм)	Тип гидранта	Адрес месторасположения ПГ	Состояние	Расстояние до места пожара (м)
1	24	К-100	московский	Садовая, 20 «Ж»	исправен	300

Схема расстановки сил и средств на момент прибытия РТП-1






Схема расстановки сил и средств на момент прибытия РТП-2








Схема расстановки сил и средств на момент локализации





МОМЕНТ ЛИКВИДАЦИИ





Выводы и предложения по пожару

- Основная причина, приведшая к возникновению и развитию пожара являются позднее обнаружение и несвоевременное сообщение о пожаре.
-
- Действия РТП и должностных лиц при ликвидации пожара оцениваются как своевременные и правильные. В сложной обстановке личный состав подразделений проявил целеустремлённость, смелость и профессионализм.
- Действия диспетчерских служб местного гарнизона пожарной охраны обеспечили своевременную передачу необходимой информации, что способствовало быстрому сосредоточению сил и средств на месте пожара для спасения людей, скорейшей локализации и ликвидации пожара.
- В ходе тушения пожара администрация г. Аксая, в полном объёме обеспечили работу подразделений.

A photograph of a dark, narrow, and cluttered hallway. The walls are covered in peeling paint and have several wires hanging from them. The floor is covered in debris and trash. The hallway leads to a dark doorway at the end. The overall atmosphere is one of neglect and decay.

Разбор закончен!
Благодарю за внимание!