

Что общего у всех деталей?



Что необходимо знать, чтобы построить чертёжи таких деталей?




Сопряжение


Сопряжение – плавный переход от одной линии к другой (скругление).


Элементы сопряжения:


- радиус сопряжения;
- центр сопряжения;
- точки сопряжения.



Сопряжение двух прямых








Сопряжение двух окружностей

□ Внешнее сопряжение



Сопряжение двух окружностей

□ Внутреннее сопряжение

•
$$R_c = 50$$

$$R_c - R_o = 50-15=35$$

$$R_c - R_o = 50-20=30$$

