


ТЕМПЕРАТУРА, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Подготовила: учитель физики
МОУСОШ №8 г.Ессентуки
Ягодкина Юлия Сергеевна

Существует два определения температуры. Одно – с молекулярно-кинетической точки зрения, другое – с термодинамической.

T – температура.

- Температура – степень нагретости тела.
- Температура является мерой средней кинетической энергии частиц; чем больше эта энергия, тем выше температура тела.



- Средняя кинетическая энергия частицы связана с термодинамической температурой постоянной Больцмана:

$$E=3/2 kT,$$

где:

$k = 1.380\ 6505(24) \times 10^{-23}$ Дж/К – постоянная

Больцмана;

T – температура;

Предельную температуру, при которой прекращается тепловое движение молекул, называют абсолютным нулём температур.

Абсолютный ноль определён как 0 К, что равно -273.15°C (точно).

Современный термометр Кельвина.





ТБ-1Б

Термометр
Цельсия



Термометр
Реомюра.

Переходы из разных шкал.

в/из

Кельвин

Цельсий

Фаренгейт

Кельвин

=K

=C+273

=(F+459)/1,8

Цельсий

=K-273

=C

=(F-32)/1,8

Фаренгейт

=K*1,8

=C*1,8+32


=F

Смена поколений.


На смену, привычным в 20 веке , спиртовых и ртутных термометров (справа) приходят более современные и точные приборы (внизу).




Электрический термометр.



ПИРОМЕТР




- Пирометр – прибор для бесконтактного измерения температуры тел (изобретен в 1692–1761 гг.).



ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

- ИК излучение, инфракрасные лучи, электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны $\lambda = 0,74$ мкм) и коротковолновым радиоизлучением ($\lambda \sim 1\text{--}2$ мм). Инфракрасную область спектра обычно условно разделяют на ближнюю (λ от 0,74 до 2,5 мкм), среднюю (2,5–50 мкм) и далёкую (50–2000 мкм). Примеры излучения запечатлены на фото.





СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ