









РАЗМЕТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ УГОЛЬНИКА





Чертеж столярного угольника






Размечаем проушину.






Запиливаем проушину.






Выдалбливаем прощину.




Собираем столярный угольник.




1.Разметить детали по чертежу.



2.Разметить проушину.



3.Запилить проушину.



4.Выдолбить проушину.

