







*Измерить физическую величину — это  
значит сравнить её с однородной  
величиной, принятой за единицу.*






1 CM

1 M = 100 CM



1 M = 100 CM








# СИ (система интернациональная)






## Основные единицы измерения некоторых величин


| Физическая величина | Основная единица | Условное обозначение | Прибор измерения |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| длина               | 1 метр           |                      |                  |
| время               | 1 секунда        |                      |                  |
| масса               | 1 килограмм      |                      |                  |

## Основные единицы измерения некоторых величин


| Физическая величина | Основная единица | Условное обозначение | Прибор измерения                                                                     |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| длина               | 1 метр           | 1 м                  |   |
| время               | 1 секунда        | 1 с                  |   |
| масса               | 1 килограмм      | 1 кг                 |  |









*Цена деления — наименьшее  
значение шкалы прибора.*







*Цена деления — наименьшее значение шкалы прибора.*



*Чем меньше цена деления прибора,  
тем точнее измерение.*




*Цена деления — наименьшее  
значение шкалы прибора.*



*Погрешность измерения равна  
половине цены деления  
измерительного прибора.*

*Цена деления – наименьшее  
значение шкалы прибора.*



*Цена деления — наименьшее значение шкалы прибора.*

