


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
(НЕРАЗЪЁМНЫЕ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СВАРКОЙ)

Цель: Формирование знаний о сварных соединениях, условных обозначениях сварных швов.

Разработала: преподаватель спецтехнологии
Котова Г.А


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Сварное
соединение



Стыковое


Условное
обозначение



Стыковое - C1...C45


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Сварное
соединение



Угловое

Условное
обозначение




Угловое - У1...У10


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Сварное соединение

Условное обозначение




Тавровое



Тавровое - Т1...Т9


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Сварное соединение



Нахлёстное

Условное обозначение




Нахлёстное - H1...H2

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Сварное
соединение




Условное
обозначение



Нет обозначений

Торцовое

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫХ КРОМОК СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ



ВОПРОСЫ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ:

1. Что такое сварное соединение?
2. Как обозначаются стыковые соединения?
3. Как обозначаются угловые соединения?
4. Как обозначаются тавровые соединения?
5. Как обозначаются нахлесточные соединения?
6. Как обозначаются торцовые соединения?