

Прибавки для конструирования одежды

Первое зрительное впечатление об одежде мы получаем, рассматривая именно ее форму.

Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движения, но и определяют форму одежды. На выбор конструктивных прибавок оказывают влияние свойства материалов для одежды.

При конструировании изделий, измерения, снятые с фигуры человека, увеличивают на величину прибавок.

Величина прибавки зависит от вида одежды, силуэта, от свойств материалов.

Прибавка на свободное облегание – это разность между размерами изделия и фигуры, которая необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия.

П – прибавка на свободное облегание состоит из:

Технической прибавки и Конструктивно-декоративной.

Техническая прибавка – минимальная прибавка на свободное облегание, обеспечивающая свободу дыхания, движения, наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена.

Техническая прибавка обязательна (кроме изделий из стреч и жестких корсетов) , и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см

$P_{тех} = 2\text{см}$, для платья,

$P_{тех} = 3\text{см}$, для жакета,

$P_{тех} = 4\text{ см}$, для пальто.



Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта и формы изделия, моды, ткани, вида и назначения одежды и от ее художественного оформления. Бывает от 0 до 20 см.

Они делятся на 2 группы:

1. Прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды они входят в прибавку на свободное облегание.
2. Прибавки на складки, защипы и другие декоративные элементы. Они не относятся к прибавкам на свободное облегание и учитываются при разработке моделей на определенной базовой конструкции.



Прибавки обозначаются следующими буквами :

Пг- прибавка по линии груди,

Пт-прибавка по линии талии,

Пб-прибавка по линии бедер,

Пшс-прибавка к ширине спинки,

Пшп-прибавка к ширине полочки,

Пдтс-прибавка к длинам,

Пшг-прибавка к ширине горловины,

Пспр- прибавка на свободу прймы,

Поп-прибавка на свободу плеча.

Прибавки в плечевой одежде

	платье	жакет	пальто
Плотно-облегающий	3-4	4-5,5	5,5-7
узкий	4-6	5,5-7,5	7-9,5
средний	5-7	7,5-9,5	9,5-12
расширенный	8-10	9,5-11,5	12-14,5
широкий	10-12	12,5-13,5	14,5-17
очень широкий	12-14	13,5-15,5	17-19,5

Прибавки в поясной одежде

Прилегание изделия	Очень плотное		плотное		среднее		Свободное	
	<i>Пт</i>	<i>Пб</i>	<i>Пт</i>	<i>Пб</i>	<i>Пт</i>	<i>Пб</i>	<i>Пт</i>	<i>Пб</i>
Брюки, юбка	0	0	0,5-0,7	0,7-1	1	1,5-2	1,5-2	2-2,5