



Схемы сертификации

Схемы сертификации I и Ia



- Испытание типа

- —

- —

Испытание типа

Анализ состояния
производства

—

Схемы сертификации I и Ia

применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата



при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска)



Схему Ia применяют если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями

Схемы сертификации 2 и 2а



- Испытание типа

- —

- Испытания образцов, взятых у продавца



Схемы сертификации 2 и 2а

применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата



для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, сертифицированной в Российской Федерации




Схему 2а применяют если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями

Схемы сертификации З и За



- Испытание типа
- —
- Испытания образцов, взятых у изготовителя



Схемы сертификации З и За

применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата



для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения



Схему За применяют если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями

Схемы сертификации 4 и 4а



- Испытание типа

- —

- Испытания образцов, взятых у продавца и изготовителя

Испытание типа

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у
продавца и изготовителя
Анализ состояния производства

Схемы сертификации 4 и 4а

применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата



при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства



Схему 4а применяют если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями

Схема сертификации 5



- Испытание типа
- Сертификация производства или системы качества
- Испытания образцов, взятых у продавца и (или) изготовителя
- Контроль сертифицированной системы качества (производства)

Схема сертификации 6



- Рассмотрение декларации соответствия с прилагаемыми документами
- Сертификация системы качества
- Контроль сертифицированной системы качества

Схемы сертификации 5 и 6

применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата



- рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:
- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции
 - технологические процессы чувствительны к внешним факторам
 - установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции
 - сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории
 - характерна частая смена модификаций продукции
 - продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя

Схемы сертификации 7 и 8



• Испытание партии

• —

• —

Испытание
каждого образца

—

—

Схемы сертификации 7 и 8

рекомендуется применять тогда, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия)

Схемы сертификации 9 и 9а



• Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

- —
- —

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

Анализ состояния производства

—

Схемы сертификации 9 и 9а

9 применяется при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по

документации
изделий



9а при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля

Схемы сертификации I0 и I0a



- Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами
- —
- Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами

Анализ состояния производства

Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца
Анализ состояния производства

Схемы сертификации I0 и I0a

при продолжительном производстве отечественной
продукции в небольших объемах выпуска