



Тема:
Реконструкция сквера у
Калитниковского пруда,
г. Москва



Положение объекта в районе

ПЛОЩАДЬ 6,7 ГА



Состояние плоскостных сооружений



Состояние МАФ

Помимо скамей иных МАФ не
предусмотренно



Состояние подпорных стенок



Вид площадки из спилов

Поверхность спилов
несколько
деформирована



Общий вид пруда

Узкие берега и дорожки, не
достаточно мест отдыха

